

REQUISITI NECESSARI PER POTER ESPORTARE PRODOTTI TESSILI IN CINA

Requisiti		Categoria A	Categoria B	Categoria C
Formaldeide (mg/kg) ≤		20	75	300
Solidità del colore	All'acqua	3-4	3	3
	Al sudore acido	3-4	3	3
	Al sudore basico	3-4	3	3
	Allo sfregamento a secco	3-4	3	3
	Alla saliva	4	-	-
pH dell'estratto acquoso		4.0-7.5	4.0-8.5	4.0-9.0
Determinazione dell'odore		Nessun odore		
Azocoloranti che possono rilasciare ammine (24 ammine compreso il 4 amminoazobenzene)		Non utilizzo Limite massimo per ciascuna ammina 20 mg/kg		